

## Компоненты для восстановления аппаратов XEROX B1022/B1025

### Драм-юнит (013R00679)

Драм-юнит 013R00679, DGP0591		Барабан (Япония), 80000 стр., CET3566	
			
Ракель, CET281034	Ролик заряда, CET251045		Ролик очистки ролика заряда, CET241014
			

### Печка (126N00440)

Фьюзер (печка) в сборе 126N00440, (восстановленный), DGP0672		Резиновый вал, CET211029	
			
Тefлоновый вал, CET181011	Подшипник тефлонового вала, 2 шт/компл, CET361025	Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A, CET351011	
			

### Ролики

Ролик подачи основного лотка JC93-00834A, CET341046

